

4.8 Slijpen en boren

Bij het slijpen en boren van metalen onderdelen zoals constructies, verwarmingsbuizen, aandrijfstangen en kabelondersteuning treeden de volgende gevaren op:

- Wegvliegend materiaal.
- Vonken.
- Hitte van materiaal.
- Beschadiging van andere werkstukken.
- Fysieke belasting.
- Lawaai.

Neem bij slijpen en boren de volgende veiligheidsmaatregelen:

- Gebruik een ruimzichtbril.
- Zorg voor afscherming van mensen die in de buurt moeten werken.
- Voer brandbare spullen af.
- Houd blusmiddelen bij de hand.
- Zorg voor een goede werkhouding en wissel werkzaamheden af.
- Draag gehoorbescherming.